


安浦の今：安登周辺④（安登中央川支川砂防ダム）

2021年1月18日撮影

この砂防ダムは住宅街のすぐそばです



大体この辺り



崩れた法面部（擁護壁）



左○部の拡大



崩れたコンクリート法面

ダム後上方部から撮影



2010年7月14日の大雨で崩落した斜面
(2010年7月16日撮影)
ここに砂防ダムが作られました